



SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 Mutfak Terazisi

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR



GİRİŞ

Değerli Müsterimiz,

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

This appliance is not intended for use by persons [including children] with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Bu ürün [çocuklar dahil] fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

TAVSİYELER

Mutfak tartışının kullanımı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı sonuna kadar okuyunuz.

KULLANIM VE BAKIMA İLİŞKİN TAVSİYELER

- Tartıyi temiz ve düz bir masaya yerleştiriniz.
- Tartıya konulabilecek azami ağırlık 5000gramdır bu ağırlığa dara da dahildir.
- Tartının kullanım ömrünü kısaltmamak için tartıyi nemli, sıcak ya da soğuk koşullara maruz bırakmayın.
- Bu ürün yüksek hassasiyetli bir tارتı cihazıdır, cihazın arızalanması için üzerine güç uygulamayınız ya da cihazı düşürmeyiniz.
- Tartının yüzeyindeki kırıntıları yumusak bir bez yardımıyla silerek temizleyiniz, temizlik işlemi için deterjan kullanmayınız ve cihazın içerisinde su girmesine izin vermeyiniz.
- Bu ürün küçük nesnelerin tارتılmaması için tasarılanmıştır ve ticari amaçla kullanılmaması gereklidir.
- Tartma işleminin sonucu doğru değilse pillerin dolu olduğundan ve düzungün bir şekilde takılmış olduklarıdan emin olunuz. Pilller uzun bir süredir kullanılıyorsa değiştirip yeniden deneyiniz. Gerekçi takdirde yerel satıcınız ya da servis merkezinizle bağlantıya geçiniz.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

- Tartma işleminin doğru şekilde yapılabilmesi için yüksek hassasiyetli "gerinim ölçer" sensör ve yüksek kapasiteli işlemci.
- Kapasite:2g-5000g
- Dara fonksiyonu.
- Gücü Otomatik Olarak Kapatma
- Düşük voltaj göstergesi

TEKNİK PARAMETRELER

1. Kapasite:2g-5000g
2. Tartma hassasiyeti: 1g
3. Pil: 2 adet AAA pil [3V]
4. Çalışma sıcaklığı: 5°C-60°C
5. Ekran Kullanımı: LCD Ekran, 4 haneli

Bu cihaz  kalite belgesine haizdir.

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Kullanım Ömrü 10 yıldır.

Made in China

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

TUŞ İŞLEVLERİ

- AÇMA/KAPAMA düğmesi: Gücü açma, Gücü kapama,
- DARA tuşu: Dara fonksiyonu
- UNIT tuşu: Ağırı birimi seçimi (g/lb/oz/kg)

KULLANIM

- Tartyi kutusundan çıkarınız ve pil kapağını açınız, pilleri pil yuvasına yerleştiriniz.
- Tartyi düz bir masa üzerine yerleştiriniz ve sabit durduğundan emin olunuz.

TARTMA İŞLEMİ

- Cihazı açmak için "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basınız, 2 saniye sonra tartının göstergesinde "0.00" rakamları görüntülenecektir.
- UNIT tuşuna basarak "g", "oz", "kg", "lb" ağırlık birimleri arasında tercih yapabilirsiniz.
- Tartma durumundayken camın üzerine bir kap yerleştiriniz, LCD ekranda kabın ağırlığı görüntülenecektir.
- "DARA" tuşuna bastığınızda LCD ekranda sıfır rakamı görüntülenecektir. Kabın ağırlığını siliniz ve kaba yiyecek koyunuz, ekran üzerinde tartılan ağırlık görüntülenecektir.
- "AÇMA/KAPAMA" düğmesine yeniden basarak cihazı kapatınız.

HATA EKRANI BİLGİLERİ

- Tartya aşırı miktarda yük konulduğunda ekran üzerinde "EEEE" mesajı görüntülenecektir.
- Ekranda daha sonra gücün yeterli olmadığını gösteren "■■■" mesajı görüntülenecektir, lütfen pilleri en kısa sürede değiştiriniz.
- Ekranda "OUTZ" ya da "UNST" mesajı görüntülendiğinde ve cihaz kapalı konuma geçtiğinde bu durum tattırmak istenen nesnenin çok ağır ya da dengesiz olduğunu gösterir.

PİLLERİN KULLANILMASI VE TAKILMASINA YÖNELİK BİLGİLER

- 2 adet AAA pil kullanınız.
- Pilleri değiştirmeden arkada tarafta bulunan pil kapağını açınız ve pil yuvasına 2 adet AAA pil yerleştiriniz (kutuplara dikkat ediniz) ve pil kapağını sıkıcı kapatınız.
- Bu cihaz iki adet AAA pille çalışmaktadır, lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce pilleri takınız.

TAŞIMA ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu adımları izleyin.

1. Talimatların doğru biçimde izlendiğini denetleyin.

2. Ana kaynağında işlevsellliğini denetleyin.

Cihaz hâlâ çalışmıyorsa, satın aldığınız yere geri götürün.

Güç kablosu hasar örmüşse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine İade edilmelidir.

Kendi kendinize tamir etmeye KALKIŞMAYIN.

Şu talimatları izleyin:

1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.

Ünitenin temiz olduğundan emin olun.

2. Tüm yazışmalarda, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

3. İade etme nedeninizi belirtin.

4. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin (örn. kasa fısı).



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çalışma merkezlerine götürün

ENGLISH

SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 ELECTRONIC KITCHEN SCALE INSTRUCTION MANUAL

For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction completely before operating.

SPECIFICATIONS

- Equipped with a high precision "stain-gauge" sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.
- Capacity:2g-5000g
- Tare function.
- Auto power off.
- Show low voltage

TECHNIC PARAMETER

1. **Capacity:** 2g-5000g
2. **Show numerical value:** 1g
3. **Battery:** 2pcs AAA Battery (3V)
4. **Work temperature:** 5°C-60°C
5. **Display usage:** LCD Show, 4 units,

KEY FUNCTION

- **ON/OFF key:** Power on, Power off,
- **TARE key:** Tare function
- **UNIT key:** Unit exchange (g/lb/oz/kg)

OPERATION

- Take out the scale, and open up the battery cover, install the batteries to the battery case.
- Put the scale on a flat table, and ensure it steady.

WEIGHTING STEP

- Under the state press the key of "ON/OFF" to power on, the scale will be zero "0.00" appear on the display after 2 seconds.
- Press the key of "UNIT", you can change "g", "oz", "kg", "lb".
- Under the weight state, put the container on the glass, LCD will show the weight of container.
- Press the key of "TARE", LCD shows zero. Clear the weight of the container, then put the food into container, the weight will appear on the display.
- Press the key of "ON/OFF" again , power off.

ERROR DISPLAY INTRODUCTION

- When the scale is over loaded, the "EEEE" will appear on the display.
- When the screen shows "", it means that the power isn't enough, please change the batteries as soon as possible.
- When the screen shows "OUTZ" or "UNST", and power off. It means the object over loaded or unsteady.

INTRODUCTION OF USING AND INSTALLING THE BATTERIES

- Use 2PCS AAA batteries.
- When change the batteries, please open the battery cover on the back, put 2PCS AAA batteries in the battery case (make the positive poles towards), then close the battery cover tight.
- The product use 2PCS AAA batteries, please install it before using.

ADVICE FOR USE AND CARE

- Put the scale on a clean and flat table.
- The max. weight of the scale is 5000g, which included the weight before tare.
- To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot & cold condition.
- The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not press or drop the scale otherwise the scale is easy to damage.
- If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and allow water to get inside the scale.
- The product is for small goods weighing only, do not use for legal trade.
- If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace for new batteries if used for a long time already, then try again. If necessary, contact the local franchisers or telephone company.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!



Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

FRANÇAIS

SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 BASCULE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil afin d'avoir connaissance au sujet de l'utilisation et de l'entretien de la bascule de cuisine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capteur « tensiomètre » à haute sensibilité et processeur à haute capacité pour assurer une opération de pesage correcte.
- Capacité:2g-5000g.
- Fonction de tare.
- Coupure automatique d'alimentation
- Voyant de voltage faible

PARAMÈTRES TECHNIQUES

1. Capacité: 2g-5000g
2. Sensibilité de pesage: 1g
3. Pile: 2 piles AAA (3V)
4. Température de fonctionnement: 5°C-60°C
5. Usage d'écran: Écran LCD, à 4 caractères.

FONCTIONS DE touches

- Bouton de MARCHE/ARRÊT: Mise en marche, Arrêt,
- Touche de TARE: Fonction de tare.
- Touche de UNIT: Sélection d'unité de poids (g/lb/oz/kg)

UTILISATION

- Faites sortir la bascule de la boîte et ouvrez le couvercle de piles, installez les piles dans le lit de piles.
- Placez la bascule sur une table plate et assurez-vous qu'il est stable.

OPÉRATION DE PESAGE

- Appuyez sur le bouton de « MARCHE/ARRÊT » pour allumer l'appareil, 2 secondes plus tard, les chiffres de "0.00" vont apparaître sur l'indicateur de la bascule.
- Vous pouvez faire votre choix entre les unités de poids parmi "g", "oz", "kg", "lb" en appuyant sur la touche UNIT.
- Placez un récipient sur le verre lors de l'état de pesage, le poids du récipient apparaîtra sur l'écran LCD.
- Le chiffre de zéro apparaîtra sur l'écran LCD lorsque vous appuierez sur la touche "DARA". Effacez le poids du récipient puis mettez de l'aliment dans le récipient, le poids

OPÉRATION DE PESAGE

pesé sera affiché sur l'écran.

- Éteignez l'appareil en appuyant à nouveau sur le bouton de « MARCHE/ARRÊT ».

INDICATIONS DE L'ÉCRAN D'ERREURS

- Le message de "EEEE" sera affiché sur l'écran lorsqu'un poids excessif sera mis sur la bascule.
- Le message de "  " sera affiché sur l'écran plus tard indiquant que la puissance n'est pas suffisante, veuillez remplacer les piles au plus vite.
- Lorsque le message de "OUTZ" ou celui de "UNST" est affiché sur l'écran et que l'appareil est passé à l'état éteint; cela signifie que l'objet que vous voulez peser est trop lourd ou qu'il est déséquilibré.

INDICATIONS À PROPOS DE L'USAGE DES PILES ET DE LEUR MONTAGE

- Utilisez 2 piles AAA.
- Lorsque vous changez les piles ; ouvrez le couvercle de piles se trouvant derrière puis installez 2 piles AAA (faites attention aux polarités) et puis clôturez fermement le couvercle de piles.
- Cet appareil fonctionne avec 2 piles AAA, veuillez monter les piles avant de commencer à utiliser l'appareil.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Placez la bascule sur une table propre et plate.
- Le poids maximum pouvant être mis sur la bascule est de 5000grammes, la tare est aussi incluse dans ce poids.
- Veuillez ne pas laisser la bascule subir des conditions humides, chaudes ou froides afin de ne pas raccourcir sa vie d'usage.
- Ce produit est un appareil de pesage à haute fragilité, n'exercez pas de force ou ne faites pas tomber l'appareil pour ne pas que l'appareil ne tombe en panne.
- Nettoyez les saletés qui sont sur la surface de la bascule en essuyant à l'aide d'un chiffon doux, n'utilisez pas de détergent pour l'opération de nettoyage et ne permettez pas l'eau entrer dans l'appareil.
- Ce produit est prévu pour le pesage de petits objets et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Si le résultat de l'opération de pesage n'est pas correct ; assurez-vous que les piles sont pleines et qu'elles sont correctement installées. Si les piles sont en usage depuis longtemps, changez-les et réessayez. Mettez-vous en contact avec votre vendeur local ou votre centre de service en cas de nécessité.

APPAREIL RESPECTUEUX DE 'ENVIRONNEMENT



Vous pouvez aider à protéger l'environnement !



Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : Disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié.

NEDERLANDS

SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513 ELEKTRONISCHE KEUKENWEEGSCHAAL GEBRUIKSAANWIJZING

Deze handleiding is bedoeld om u in te lichten omtrent het gebruik en onderhoud van uw elektronische keukenweegschaal; gelieve ze volledig door te nemen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoogst gevoelige spanning sensor en processor van hoge capaciteit voor precieze weging.
- Capaciteit: 2g-5000g
- Tarra functie
- Automatische uitschakeling
- Lage voltagemelding

TECHNISCHE PARAMETERS

1. **Capaciteit:** 2g-5000g
2. **Nauwkeurigheid:** 1g
3. **Pil:** 2 AAA batterijen (3V)
4. **Gebruikstemperatuur:** 5°C-60°C
5. **Scherm:** LCD scherm, 4 digits

BEDIENINGSTOESEN

- **AAN / UIT toets:** Inschakelen, Uitschakelen
- **TARRA toets:** Tarra functie
- **UNIT toets:** Keuze van gewichtseenheid (g/lb/oz/kg)

GEBRUIK

- Neem de weegschaal uit de verpakking, open het batterijenvakje en plaats de batterijen.
- Installeer de weegschaal op een harde, vlakke en stabiele bodem.

WEEGPROCES

- Druk op de "AAN/UIT" toets om de weegschaal in te schakelen; na 2 seconden verschijnt "0.00" op het scherm.
- Door op de UNIT toets te drukken kunt u de gewenste gewichtseenheid kiezen: "g", "oz", "kg" of "lb".
- Plaats een lege kom op het weegplateau; het gewicht verschijnt op het LCD scherm.
- Druk vervolgens op de "TARRA" toets; op het scherm verschijnt het cijfer "0". Als u vervolgens eetwaren in de kom doet wordt het gewicht van de kom verwaarloosd en het netto gewicht van de ingrediënten op het scherm weergegeven.

WEEGPROCES

- Druk opnieuw op de "AAN/UIT" toets om het apparaat uit te schakelen.

FOUTMELDINGEN OP HET SCHERM

- Als de weegschaal overbelast is verschijnt de melding "EEEE" op het scherm.
- Als u op het scherm de melding "  " ziet verschijnen betekent dit dat de batterijen niet meer voldoende stroom leveren en moeten vervangen worden.
- Als u de melding "OUTZ" of "UNST" op het scherm ziet en het apparaat uitgeschakeld wordt, betekent dit dat het te wegen product te zwaar of onstabiel is.

GEGEVENS OMTRENT GEBRUIK EN PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN.

- Het apparaat werkt met 2 x AAA batterijen.
- Om de batterijen te plaatsen, open het deksel van het batterijenvakje aan de achterzijde van het apparaat, plaats 2 AAA batterijen (let op de poolaanduidingen) en sluit het deksel. Gelieve de batterijen te plaatsen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Installeer de weegschaal stabiel op een schone harde en vlakke bodem.
- Het maximum gewicht dat op de weegschaal geplaatst kan worden is 5000 gram, tarra inbegrepen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht, hitte of overmatige koude teneinde de nuttige levensduur van uw weegschaal niet te verkorten.
- Dit product is een uiterst gevoelig weegapparaat. Behandel het met zachtheid, vermijd overbelasting, druk of stoten en laat het vooral niet vallen,
- Reinig de weegschaal met behulp van een zachte, licht bevochtigde doek, gebruik geen detergent en zorg dat er geen water in het apparaat komt.
- Dit product is bestemd voor het wegen van kleine hoeveelheden in huishoudelijk verband en kan niet voor handelsdoeleinden gebruikt worden.
- Ingeval u geen juiste weegresultaten bekomt, controleer of de batterijen in goede staat zijn en correct geplaatst. Vervang de batterijen als ze al lang in gebruik zijn en herhaal vervolgens het weegproces. Contacteer zo nodig uw leverancier of plaatselijke bevoegde Service.

MILIEUVRIENDELijke AFVALVERWERKING



U kunt helpen om het milieu te beschermen!



Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum.

ESPANOL

SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

BÁSCULA ELÉCTRICA DE COCINA

MANUALE DE USO

Para la información sobre el uso y mantenimiento de la báscula de cocina, antes de utilizar la máquina lee esta instrucción hasta su fin.

DATOS TÉCNICOS

- Para hacer el proceso de pesar correctamente sensor de "extensómetro" de la sensibilidad alta y procesador de la capacidad alta.
- Capacidad: 2g-5000g
- Función de tara
- Apagar la energía automáticamente
- Indicador del voltaje bajo

LOS PARAMETROS TÉCNICOS

1. **Capacidad:** 2g-5000g
2. **Sensibilidad de pesar:** 1g
3. **Pila:** 2 pilas de AAA (3V)
4. **Temperatura de funcionar:** 5°C-60°C
5. **Uso de pantalla:** Pantalla de LCD, con 4 caracteres

FUNCIONES DE LOS BOTONES

- **Botón de ABRIR/APAGAR:** Abrir la energía, apagar la energía
- **Botón de TARA:** Función de tara
- **Botón de UNIT:** Selección de la unidad de peso (g/lb/oz/kg)

USO

- Saca la báscula desde su caja y abre la tapa de pila, fija las pilas al encaje de pila.
- Haga situar la báscula encima de una mesa y estará seguro que esté fijo.

PROCESO DE PESAR

- Para abrir la máquina pulse el botón de "ABRIR/APAGAR", después de 2 segundos en el indicador de la báscula, se mira el numero de "0.00".
- Por pulsar el botón de UNIT, puede hacer la selección entre las unidades del peso de "g", "oz", "kg", "lb".
- Durante está pesando, fija una caja encima del cristal, se mira el peso de la caja en la pantalla LCD.
- Si pulsa el botón de "TARA", se mira el número cero en la pantalla LCD. Elimina el peso de la caja y ponga un alimento dentro de la caja, se mira el peso que se ha pesado en la pantalla.
- Apague la máquina por pulsar el botón de "ABRIR/APAGAR" otra vez.

DATOS DE PANTALLA DE ERROR

DATOS DE PANTALLA DE ERROR

- Si se pone una carga excesiva, se mira el mensaje de "EEEE" en la pantalla.
- Se mire el mensaje de "  " en la pantalla, por favor cambie las pilas inmediatamente.
- Cuando se muestra los mensajes de "OUTZ" o "UNST" y se hace apagar la máquina, este caso se muestra que el material que se quiere pesar es muy pesado o desequilibrado.

INFORMACIONES SOBRE EL USO Y FIJAR LAS PILAS

- Utilice 2 pilas de AAA.
- Cuando está cambiando las pilas, saca la tapa de pila que está atrás y fija 2 pilas de AAA en el encaje de pila (cuidado a polarización) y cierra la tapa de pila estrechamente.
- Esta máquina se funciona por 2 pilas de AAA, por favor antes de empezar a utilizar esta máquina fija las pilas.

LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO

- Fija la báscula encima de una mesa reta y limpia.
- El peso máximo que se puede pesar en la báscula es 5000 gramos, se incluye la tara a.
- Para no reducir la vida de utilización de la báscula, no somete a la humedad, las condiciones caliente o fría.
- Este producto es un máquina de pesar con la sensibilidad alta, para que la máquina no se avería no aplica fuerza encima de la máquina o no haga caer la máquina.
- Limpie los sucios en la superficie de la báscula por un paño blando, no utilice detergente para el proceso de limpiar y no permite que se entra agua dentro de la máquina.
- Ese producto se ha diseñado para pesar los materiales pequeños y no se debe utilizar para los objetos comerciales.
- Si el resultado del proceso de pesar no es correcto, estará seguro que las pilas están llenas y fijadas correctamente. Si las pilas se utilizan hace mucho tiempo, intente por cambiar las pilas. Si se necesita conecta al vendedor local o centro del servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR



El signo de basura que tiene un singo de X encima de la basura se significa que tiene que tirar la máquina que finaliza su vida del uso en una forma sensible al medioambiente. Puede consultar a las autoridades locales para la información sobre llevar el producto al centro de reciclaje.

RUSSIAN

SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Электронные кухонные весы

Чтобы получить информацию о применении и обслуживании кухонных весов, пожалуйста, до применения прибора, прочтите до конца настояще руководство.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Для обеспечения правильного процесса взвешивания весы оснащены высокоточным тензометрическим датчиком и высокопроизводительным процессором.
- Способность взвешивания: 2г-5000г
- Функция тара
- Автоматическое выключение
- Индикатор слабой батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Способность взвешивания: 2г-5000г
2. Точность взвешивания: 1г
3. Батарея: 2 батареи AAA (3В)
4. Рабочая температура: 5 С-60 С
5. Дисплей пользователя: ЖК-дисплей, 4-х значный

ФУНКЦИИ КНОПОК

- КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ: подача энергии, отключение энергии,
- Кнопка ТАРА: Функция ТАРА
- Кнопка «UNIT»: Выбор единицы измерения веса (г/фнт/унц/кг)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Освободить весы от упаковки, открыть отсек для батареи, вставить батареи.
- Установить весы на ровную поверхность стола или стойки, убедитесь, что они стоят неподвижно.

ПРОЦЕСС ВЗВЕШИВАНИЯ

- Нажатием на кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ", включить весы, через 2 секунды на экране появятся цифры "0.00".
- Нажать на кнопку «UNIT», выбрать удобную для вас единицу измерения веса из "г", "унц", "кг", "фнт".
- Установить на стеклянную платформу весов емкость, на ЖК-дисплее покажется значение веса емкости.
- Нажать на кнопку "ТАРА", ЖК-дисплей снова будет показывать нулевое значение. Удалите вес тары (емкости) и поместив в емкость продукты на дисплее увидите показатель их веса.
- Повторно нажав на кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ", выключите прибор.

ДИСПЛЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ОШИБКАХ

- В случае избыточного веса (перегрузки) на дисплее появляется надпись "EEEE".
- Если у батареи закончится заряд мощности, на дисплее появится изображение "■■■■■", после чего, пожалуйста, в самые кратчайшие сроки замените батареи на новые.
- Если на дисплее покажется надпись "OUTZ" или "UNST" и прибор автоматически отключается, значит предмет, который вы хотели взвесить превышает максимально допускаемый вес или не сбалансирован.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТАНОВКИ БАТАРЕЙ

- Применяйте 2 батареи AAA.
- Чтобы заменить батареи, необходимо открыть крышку отсека для батареи, находящегося на задней панели весов, и установить 2 батареи AAA (следите за соблюдением полярности), затем снова закрыть крышку отсека для батареи.
- Этот прибор работает от двух батарей AAA, пожалуйста, до включения прибора в работу, установите батареи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Установите весы на чистую и ровную поверхность стола или стойки.
- Максимальный вес для взвешивания на этих весах составляет 5000 граммов, включая вес тары.
- Для гарантии длительного срока службы прибора, не подвергайте весы воздействию влаги, жары или холода.
- Это изделие, представляет собой весы большой точности. Для предотвращения сбоя в работе, не прилагайте к весам силу и оберегайте от падения.
- Поверхность весов можно очищать с помощью мягкой ткани, не пользуйтесь в этих целях стиральным порошком, не допускайте попадания воды вовнутрь прибора.
- Этот прибор сконструирован для взвешивания предметов с небольшим весом и не предназначен для применения в промышленных целях.
- Если вы сомневаетесь в правильности результата взвешивания, необходимо проверить правильно ли установлены батареи, является ли достаточной их мощность. Если батареи применялись в течение длительного периода, попробуйте заменить их на новые. При необходимости обратитесь к местному уполномоченному продавцу или в центр обслуживания.

Сохраните это руководство в качестве источника информации.



Значок с перечеркнутым мусорным баком означает, что после истечения срока службы этого прибора его не следует выбрасывать с остальными бытовыми отходами. Избавляться от прибора необходимо в соответствии с местными предписаниями, которые касаются утилизации электробытовых приборов. Информацию о месте нахождении пункта сбора вторичного сырья можно получить в городской мэрии или представителей местного самоуправления.

HRVATSKI

SINBO SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Digitalna Kuhinjska Vaga UPUTSTVO ZA UPORABU

Za posjedovanje podataka o načinu uporabe i održavanja kuhinjske vage molimo vas da temeljno pročitate ove upute za uporabu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Vaga posjeduje visoko precizni senzor "strain gauge" i procesor visoke kvalitete za pravilno vaganje.
- Kapacitet: 2g-5000g
- Funkcija tara
- Automatsko isključenje
- Indikator niskog napona

TEHNIČKI PARAMETRI

1. **Kapacitet:** 2g-5000g
2. **Preciznost vaganja:** 1g
3. **Baterija:** 2 baterije AAA (3V)
4. **Radna temperatura:** 5C-60C
5. **Uporaba zaslona:** LCD zaslon sa 4 znamenke

FUNKCIJE TIPKI

- **Tipka za UKLJUČITI/ISKLJUČITI:** On/off
- **Tipka TARA :** Funkcija Tara
- **Tipka za JEDINICU:** Odabir jedinice mjerjenja (g/lb/oz/kg)

RUKOVANJE

- Izvadite vagu iz paketa, otvorite poklopac baterije i umetnите baterije u utor za baterije.
- Vagu postavite na stabilnu i ravnu površinu.

POSTUPAK VAGANJA

- ① Za uključenje vage pritisnite na tipku za "UKLJUČITI/ISKLJUČITI", nakon 2 sekunde na indikatoru vage pojaviće se brojke "0.00".
- ② Pritisnite na tipku JEDINICA i izvršite odabir mjerne jedinice: "g", "oz", "kg", "lb".
- ③ Na staklenu platformu postavite posudu, na LCD zaslonu pokazaće se težina posude.
- ④ Pritiskom na tipku "TARA" na LCD zaslonu pojaviće se nula. Izbrisite težinu posude i u posudu ubacite hranu. Na LCD zaslonu pojaviće se težina hrane koju

POSTUPAK VAGANJA

vagate.

- ⑤ Ponovnim pritiskom na tipku za "UKLJUČITI/ISKLJUČITI" isključite uređaj.

INFORMACIJE GREŠKE NA ZASLONU

- U slučaju preopterećenja vase na zaslonu će se pojaviti poruka "EEEE".
- Nakon toga na zalonu će se pojaviti poruka " + - " koja ukazuje na osobljenost snage. Molimo vas da zamjenite baterije.
- Kada se na zaslonu pojave poruke "OUTZ" ili "UNST" i uređaj se isključi to stanje označava da je vaga preopterećena ili neuravnotežena.

INFORMACIJE U VEZI UPORABE I POSTAVLJANJA BATERIJA

- Rabite 2 baterije tipa AAA.
- Za zamjenu baterija otvorite poklopac koji se nalazi sa stražnje strane uređaja i u utor za baterije umetnite dvije baterije AAA (vodite računa o polarizaciji). Zatvorite poklopac utora za baterije.
- Ovaj uređaj radi sa dvije baterije AAA. Molimo vas da prije početka uporabe uređaja postavite baterije.

SAVJETI ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

- Vagu postavite na čistu i ravnu površinu.
- Maksimalna težina koju možete staviti na vagu je 5000 grama, u ovu težinu ubrojana je i tara.
- Za dugotrajnu uporabu, vagu zaštite od vlage, toploće i hladnoće.
- Ovaj uređaj je visoko-precizni uređaj za vaganje, ne primjenjujte silu kako ne bi došlo do kvara vase i pazite da vam vaga ne padne na pod.
- Površinu vase možete čistiti mekom krpom. Ne rabite deterdžent i ne dozvolite da u unutrašnjost uređaja uđe voda.
- Ovaj proizvod dizajniran je za vaganje manjih objekata i ne smije se rabiti u komercijalne svrhe.
- Ako je rezultat vaganja neispravan provjerite da li su baterije pune i pravilno postavljene. Ako baterije rabite dugo vremena, izvadite ih i zamjenite novim. Po potrebi kontaktirajte prodavca ili ovlašteni servisni centar.

عربیہ

SINBO میزان مطبخ الکترونی
SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

حرصاً على استعمال الميزان استعمالاً صحيحاً و لصيانته صيانة ناجعة، الرجاء قراءة هذه التعليمات بالكامل قبل بدء استعمال الجهاز.

الخصائص التقنية

- ضماناً للوزن الصحيح، جهاز استشعار بحساسية فائقة، وقدرة عالية على الأداء.
- طاقة الوزن من 2 غ - 5000 غ
- وظيفة إسقاط القلق
- اندلاع تلقائي للطاقة
- مؤشر البطارية الضعيفة

المواصفات الفنية

1. طاقة الوزن 2 غ - 5000 غ
2. حساسية الوزن: 1 غ
3. البطارية: 2 بطاريات من نوع AAA (3 فولت)
4. حرارة محظ الاستخدام: ٥٠ - ٦٠ درجة مئوية
5. نوعية الشاشة: شاشة LCD بـ 4 خانات

وظائف الأزرار

- زر التشغيل / غلق: تشغيل، غلق الطاقة.
- زر إسقاط الوزن: إسقاط الوزن
- زر وحدة القياس: اختبار وحدة الوزن (g/1b/oz/kg)

طريقة الاستعمال

- أخرج الميزان من العلبة، وفتح غطاء حجرة البطارية، ثم ضع البطاريتين في مكانهما.
- ضع ميزان فوق ماندنة مع التأكد من أنه ثابت فوقها ثبوتاً.

عمليات الوزن

- (1) لتشغيل الجهاز اضغط على "زر تشغيل / غلق"، وبعد مرور ثانية سوف تظهر على الشاشة الأرقام "0.00".
- (2) بالضغط على زر وحدة القياس، ثبت اختبارك لواحدة من وحدات القياس ("غ", "أونز", "كيلو", "بـ لـ بـ") (g/1b/oz/kg).
- (3) عندما تمر إلى وضع الوزن، ضع وعاء فوق المصحن الزجاجي، فيظهر على شاشة LCD قيمة وزن الوعاء.
- (4) عند الضغط على "زر إسقاط الوزن"، يظهر على شاشة LCD رقم الـ 0، قم بمسح وزن الوعاء، ثم ضع الأغذية داخل الوعاء، سوف يظهر على شاشة قيمة وزن الأغذية.
- (5) أعد الضغط على "زر تشغيل / غلق" لغلق الجهاز.

معلومات بخصوص مؤشرات الأخطاء

- عندما يوضع على الميزان وزن فائق التقل، يظهر مؤشر "EEEE" على الشاشة.
- بعد قترة، و بتنقص طاقة البطاريتين، سوف يظهر على الشاشة " "، فالرجاء تغيير البطاريتين في أفرد ممكـن.
- في حالة ظهور "OUTZ" أو "UNST" ، مرور الجهاز إلى وضع "مغلق"، فيعني ذلك أن الجسم الذي وزنه ثقيل جداً، أو غير متوازن.

معلومات بخصوص استعمال البطاريتين و طريقة تركيبهما.

- استعمل بطاريتين 2 من نوع AAA
- لتغيير البطاريتين، افتح غطاء حجرة البطارية الموجودة في مؤخرة الجهاز، ثم ضع البطاريتين AAA في مكانيهما (مع الانتهاء إلى اتجاه قطبيهما). أغلق غطاء الحجرة بالكامـل.
- يعلم هذا الجهاز بعددين من بطارية AAA، فالرجاء تثبيت البطاريتين داخل الجهاز قبل البدء في استخدامه.

نصائح بخصوص الاستعمال و الصيانة

- يتوجب دائماً وضع الميزان على مائدة متوازية و نظيفة.
- النقل الأقصى الذي يمكن وضعه فوق الميزان هو 5000 غ، بما في ذلك وزن الوعاء.
- حرصاً على المحافظة على الميزان و عدم تقلصه من عمر استخدامه، الامتناع عن تركه عرضة لظروف مناخية قاسية من حرارة أو برودة.
- هذا الجهاز هو جهاز دقة فائق الحساسية، فتفادياً لإصابته بأي خلل، لا تضغط عليه بقوةٍ ولا تسقطه على الأرض.
- نظف الميزان من الأوساخ التي تعلق به مستعملاً قطعة من القماش اللين، و الامتناع تماماً عن استعمال مستحـمـل التنظيف، أو عن السماح للماء بالدخول داخل الجهاز.
- لقد تم تصميم هذا الجهاز لوزن الأجسام الصغيرة منها. الامتناع عن استعماله لغاية تجارية.
- إذا لم تكن النتائج صحيحة، تأكد حسن تركيب البطاريتين، و أن طبقتها لم تستنفذ.
- فإذا كان استعمال البطاريتين لمدة طويلة، فقم بمحاولة باستبدال البطاريتين بأخرتين جديـدـيتـين، و إذا استلزم ذلك، اتصـلـ بـبـانـاعـكـ المـحلـيـ أوـ بـمـركـزـ الخـدمـاتـ الوـكـيلـ.

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

MELİH ELEKTRONİK-İSKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 **MUĞLA-MARMARİS-İLSEL ELEKTRONİK-YENİ YOL** CD. NO:51/9-TEL.:0252 412 62 60 **MUĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK-İNİSDİBİ** CAD. NO 1/C AKYAKA BELEDİYE-TEL.:0252 243 40 42 **MUS-HASİMÖGLÜ EKİCİ ELEKTRONİK-HASİMÖĞULLARI EKİCİ İŞ HANI BELEDİYE** CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 **NİDE-HÜZUR ELEKTRİK-İLHANLI MAH OZKUL MARKET KARSISI OZKILÇAP ALTI** NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 **ORDU-TEK İSTİMA SOĞUTMA-SAKARYA MAH YENİ KUMRU** CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 **ORDU-HAZAR SOĞUTMA-YENİ MAH.** 26.50K NO:17-TEL.:0452 214 04 49 **ORDU-ÜNEYE-STAR TEKNİK-KALEDERE** MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 **ORDU-MERKEZ-MIKRO ELEKTRONİK-YENİ MH.** 319 SK. NO:18-TEL.:0452 223 13 49 **OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK** ORTAOKUL CD. KİŞİSİĞLİ ÇARŞISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 **OSMANİYE-DÜZÜCİ-TERMO SOĞUTMA-UZUNBANI MAH.** UZUNBANI CAD. NO: 31 / A-TEL.:0328 876 25 60 **RİZE-CAYELİ-ÖZER TEKNİK-** MAKSUM ÖZER-ENNİYET MÜD KARSISI SAIRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 **RİZE-CEVHAİR ELEKTRONİK-TOPHANE** MAH. ATATÜRK CAD. IS PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 **SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRONİK-KÖMÜR PAZARI** CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12 **SAMSUN-ÇARSAMBA-ÖZKAN SOĞUTMA-ORTA MH.** TUNCAY KOCABAS SK. NO:85-TEL.:0362 876 28 90 **SAMSUN-BAFRA-KARATAŞ TİCARET-KIZILMIRAK MH.** F.CAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 91 **SAMSUN-GÜLTEKİN SERVİS-ATATÜRK BULVARI** NO:285-TEL.:0362 437 33 82 **SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK-KADIKÖY MH.** OSMANİYE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 **ŞİIRT-ERYİMLAZ ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD.** NO:25 ULUCAM KARSISI-TEL.:0484 224 03 92 **SİNOP-ADA EV ALETLERİ-CAMI KEBİR** MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 **SİNOP-AYANÇIK-YILKAY SOĞUTMA-YALI MH.** DR.AZMI HAMZAĞLU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12 **SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SERVİS-GÖKDERE** MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21 **SİVAS-EKOL ELEKTRONİK-HİKMET İSİK** CD.NALBANTLAR BASI KAVASAĞI NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 **ŞANLIURFA-SURUC-İSİK SOĞUTMA TEKNİKERLİĞİ-DİKLİ MH.** ZİYARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 **ŞANLIURFA-AKTAS ELEKTRONİK-ASFALT** CD. NO:22/F-TEL.:0414 217 14 87 **ŞANLIURFA-BİRECİK-YARASIR SOĞUTMA**-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPÜRK ÇIKIŞI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 **SİRNAK-SİLOPİ-ABAY ELEKTRONİK-2.** CADDE SIEMENS BAYILI KARSISI-TEL.:0486 518 50 99 **SİRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK-CUMHURİYET** CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 **TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK-HİSAR** MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48 **TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK-YENİ MH.** TAKSIM CD. NO:9-TEL.:0282 768 69 34 **TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK-MURADIYE** MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 **TEKİRDAĞ-CORLU-FULL TEKNİK-MUHİTTİN** MH. FİKİR SK. NO:12/B-TEL.:0282 652 28 68 **TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK-AYDOĞU** MH. SEHİTLER CD. NO:33/A-TEL.:0282 263 40 61 **TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMÖĞÜLLARI TİCARET-YENİMAHALLE GÜLDESTE** SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 **TEKİRDAĞ-CERKEZKÖY-CAĞRI ELEKTRONİK-G.O.** PASA MH. SAYAR SK. KARDESLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 **TOKAT-ERBAA-HİDRİ ELEKTRİK-CUMHURİYET** MH. GAZİ BULVARI NO:144-TEL.:0356 715 56 01 **TOKAT-ÇİHAN ELEKTRONİK-G.O.**PASA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A-TEL.:0356 214 00 74 **TOKAT-TURHAL-ĞÜCLÜ SOĞUTMA**-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 **TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA-SOĞUKPINAR** MH. GÖP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 57 **TRABZON-CIRAK TEKNİK-FATHİH MH.** AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.:0462 229 66 44 **TRABZON-AKÇABAAT-ATOM ELEKTRİK** ATA MH. ERENZON SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 **TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK-FATHİH** MH. FATHİH CD. COSKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 **TRABZON-ARAKLI-SENGÜL TEKNİK-BAĞKUR** ÇARŞISI NO: 10/A-TEL.:0462 721 74 11 **VAN-ERCİS-ÖZKANAT TAMİRAT**-ENNİYET KARAKOL ARKASI NO:3 -TEL.:0432 351 95 40 **VAN-EBİNÇ TEKNİK-SİHKE CALATATES** SOK. NO:10-TEL.:0432 214 31 37 **VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAMİRAT**-KÜLTÜR MERKEZİ CİVARı DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 **YALOVA-ALTINOVA-DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA-CUMHURİYET** MH.MERKEZ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 **YALOVA-TINAZTEPE ELEKTRONİK-İSTANBUL** CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 **YOGZAT-AKDAGMADENİ-AYDIN SOĞUTMA**-AHİSHAVİ MH. 2. HANLAR SK. NO:10-TEL.:0354 314 64 12 **YOGZAT-ÖNDER ELEKTRONİK-UN** PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 **YOGZAT-SORGUN-KARDEŞLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET** CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 **ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK**-ERDEMİR CAD NO:130-TEL.:0372 316 31 28 **ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK-PAPILA** İŞ HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUKSU-TEL.:0372 251 67 31

- ONLINE YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ -

"Yetkili servislerimizin güncellenmiş haldeki listesine

www.sinbo.com.tr Internet adresinden ulaşabilirsiniz."

- G A R A N T İ Ş A R T L A R I -

- 1.** Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2.** Malin bütün parçaları dahil[kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç] olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- 3.** Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanınca kadar, benzer özelliklere sahip başka mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4.** Malin garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek sizin tamiri yapılmacaktır.
- 5.** Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin;
-Tüketicisiye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla,bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısırı, bu arızaların maldan yararlanamayı sürekli kılmış,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Firmannın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın tamirine mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarda, tüketici malin ücretsız değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimini talep edebilir.
- 6.** Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7.** Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- TERAZİ (MUTFAK TERAZİSİ) -

- GARANTİ BELGESİ -

Belge No: 53915

Belge Onay Tarihi : 23/06/2008

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ. İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL

Tel. : 0212 422 94 94 & **Fax:** 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

: 
DEIMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNSAAT SANAYİ VE TİCARET İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4
Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Kod: 0212 422 03 49
T.C. No: 21300 9115

Yönetim Kurulu Başkanı

Ürünün Cinsi : Terazi (Mutfak Terazisi)

Markası : SİNBO

Modeli : Tüm Modeller İçin Geçerlidir.

Alt Modeli : SKS 4511, SKS 4512, SKS 4513

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 Yıldır

Azami Tamir Süresi : 30 İş Günü

Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMA

Ünvanı :

Adresi :

Tel.Fax :

Fatura Tarihi ve No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaseleneciktir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarınıza da hizmetinize açmış durumdayız.



Danışma Hatlarınımız,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymانızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketicilişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracı ile edinmişseniz, ürüne alt garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde "**Hizmet Fişi**" almayı unutmayın.
Alacağınız bu fiş, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalıştırıldığında çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın SİNBO Yetkili Servisine başvurabilir veya SİNBO Danışma Hatlarından yardım alabilirsiniz.



CEVKO
YAKI UYEDISI



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2010



EEE Yönetmeliğine uygundur.

- TEDARIKÇİ FİRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

Intertek Testing Services Shanghai
Bldg. No. 86, 1198 Qinzhou Rd.(North)
Caohejing Development Zone,
Shanghai, China
SH09100719-V1